



**COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CONDominio PLAYAMAR II**

URBANIZACIÓN PLAYAMAR
TORREMOLINOS

Oficinas de la comunidad
C/ Periodista Julio Amado s/n
29620 Torremolinos (Málaga)
Tlf: 952 38 75 00 - 952 38 75 49
Fax: 952 37 55 84

RETRASO EN SERVICIO DE CALEFACCIÓN

Estimados vecinos,

Durante el cambio de servicio de aire acondicionado a calefacción (y viceversa) en mayo y octubre respectivamente, se realizan las labores de mantenimiento programadas durante la temporada.

En el mes de mayo se procedió a cambiar las válvulas del anillo, y durante las pruebas hubo diferentes averías en el anillo y roturas en dos acumuladores de 4000 litros que habían llegado al final de su vida útil. En ese momento se planificó la sustitución de los mismos tras la parada de las enfriadoras a principio de octubre.

Llegado ese momento, se procedió al cambio de los mismos, labor que duró dos semanas. Tras las pruebas de los mismos, se procedió a llenar el anillo y las verticales, momento en el cual, surgieron nuevas roturas en el anillo, cuyas reparaciones se están ultimando estos días.

Son por estos motivos, por la realización del mantenimiento planificado, y en la realización de pruebas de servicio, los que están originando retrasos en la puesta en funcionamiento de la calefacción.

Les pedimos disculpas por las molestias que se están causando. Agradeciéndoles su comprensión y colaboración, atentamente,

CDAD. PROP. CONDOMINIO PLAYAMAR II

H-29083797

C/ Periodista Julio Amado, S/N
29620 Torremolinos

Torremolinos, 23 de noviembre de 2020